

Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	КРИТЕРИИ	КОММЕНТАРИЙ
2	Адрес нахождения	ул. Виларта, д. 65
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Хороший внешний вид. Все окрашено. Урны, скамейки и грабли - исправны. Предусмотрено асфальтирование площадки для машин.
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Спортивное оборудование - футбольные и тренажерные веревки надежно закреплены, сварочные швы надежные. Свободной дорожки на головную дорожку
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Основное фут. поле - покрытие надежное, травяное, хорошее. Тренажерное поле - покрытие искусственное - хорошее. Беговые дорожки - резиновая крошка - хорошее хар. Вспомогательные спортивные площадки на тренажерном поле.
7	Эксплуатирующая организация	МФУ РСМ "Звезда" 8 495 744 96 59

Мониторинг провел(и)

Шоренский С.В.

Дата

17.07.2017 14:50