


Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	КРИТЕРИИ	КОММЕНТАРИЙ
2	Адрес нахождения	Октябрьский пр-т, д. 148
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Внешний вид всей площадки для мини-футбола и баскетбола не удовлетворительный. Беловая дорожка и площадка верха урн - в хорошем состоянии.
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Состояние ограждения баскетбольной площадки удовлетворительное. Ворота для мини-футбола зафиксированы плохо, сварочные швы на воротах - разрушены. Ограждение досками некачественно.
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Наземное покрытие для мини-футбола и баскетбольной площадки - хорошее, но во время дождя вода не уходит. Покрытие площадки верха урн - резиновая крошка - состояние хорошее. Специального освещения нет.
7	Эксплуатирующая организация	СШ №1

Мониторинг провел(и)



Дата

17.07.2019 18:21