

Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	КРИТЕРИИ	КОММЕНТАРИЙ
2	Адрес нахождения	г. Люберцы, ул. 3-е Лесное поселение, д. 54
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Состояние новой площад- ки. Лавочки и урны есть. Все покрытие в отличном состоянии.
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Все соединения и сварные швы в хорошем состоянии. сводный доску для парковки.
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Наземное покрытие - резиновая крошка. Состояние отличное. Отдельное освещение площадки есть.
7	Эксплуатирующая организация	АО "ЛУК" 8 498 302 99 69

Мониторинг провел(и) Красовский С.В.Дата 18.07.2019.