

Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	КРИТЕРИИ	КОММЕНТАРИЙ
2	Адрес нахождения	г. Люберцы, ул. 5-е Почтовое отделение, д. 69
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Внешний вид - хороший. Лакокрасочное покрытие - хорошее. Наличие урн и мусора.
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Все соединения и сварочные швы в хорошем состоянии. Свободный доступ для инвалидов.
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Наземное покрытие - резиновая крошка - в хорошем состоянии. Есть светодиодное освещение.
7	Эксплуатирующая организация	АО "УК" 8 498 302 99 69

Мониторинг провел(и) Васильев С.А. [подпись]

Дата 18.07.2019г.