

Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	КРИТЕРИИ	КОММЕНТАРИЙ
2	Адрес нахождения	г. Люберцы, ул. Кирова (116 кв. м), корп. 20
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Внешний вид - отличный. Соответствие новой площадке. Лакокрасочное покрытие в хорошем состоянии. Наличие урн и скамеек.
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Все соединения и сварные швы в хорошем состоянии. Свободный доступ для населения.
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Наземное покрытие - резиновая крошка - в отличном состоянии. Наличие наземное эл. освещение.
7	Эксплуатирующая организация	

Мониторинг провел(и) Александр С.А. [подпись]

Дата 18.07.2019г.