

Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	КРИТЕРИИ	КОММЕНТАРИЙ
2	Адрес нахождения	г. Люберцы, 3 ^е поселок индустриальное, д. 110 стр 7
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Внешний вид основного поля - удовлетворительно. Требуется замена ограждения и кап. ремонт трибуны. В тренажерном поле - в хорошем состоянии, трибуны и урны есть. В поле находится в кап. ремонте.
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Разрушений винтовых соединений, хомутов и сварных швов не выявлено. Требуется для установки на основное поле и в тренажерном ограждении. Требуется на 1 поле для замены трибуны - есть.
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Основное поле - искусственный газон - требует ремонта. 1. поле тренажерного - искусственный газон - в хорошем состоянии. 1 поле требует ремонта покрытия (грунтовое).
7	Эксплуатирующая организация	МЧ ФСО "Звезда" 8495 444 96 59

Мониторинг провел(и)

Александр В. В.

Дата

18.07.2019г.