

Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	<b>КРИТЕРИИ</b>	<b>КОММЕНТАРИЙ</b>
2	Адрес нахождения	г. Люберцы, 3-е городское отделение, д. 36.
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Высокий класс-профессионал, но труден в некоторых местах покраски. Наличие мусора в урнах для мусора. Созрание и обслуживание - требуется работа.
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Видовые соединения, соединительные хомутики и сварные швы в нормальном состоянии.  Свободный доступ для инвалидов
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Покрытие не используется - сезонное использование.  Среднее эл. освещение есть.
7	Эксплуатирующая организация	АО "ЛУК" 8 498 302 9969

Мониторинг провел(и) Александр С.А. [подпись]

Дата 12.07.2019.