

Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	КРИТЕРИИ	КОММЕНТАРИЙ
2	Адрес нахождения	г. Люберцы, 3 ^е подготовленное отделение, д. 36
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Внешний вид - новое покрытие. Всё лакокрасочное покрытие в отличном состоянии скамейки и урны - есть
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Винтовые соединения, все в норме и сварные швы - все в отличном состоянии. Сварочный допуск для населения
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Наземное покрытие - резиновая крошка - новое! Отдельное эл. освещение есть.
7	Эксплуатирующая организация	АО "ДСК" 8 498 302 9969

Мониторинг провел(и) Александр С.А. [подпись]

Дата 28.04.2019г.