

Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	<b>КРИТЕРИИ</b>	<b>КОММЕНТАРИЙ</b>
2	Адрес нахождения	г. Люберцы, 3-е Нововоскресенское, д. 40
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Состояние новое, чистотой и современными материалами.
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Все соединения - новые и в правильной форме. Свободный доступ для населения.
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Наземное покрытие новое и в отличном состоянии. Эл. освещение - есть
7	Эксплуатирующая организация	АО "ЛУК" В 498 302 9969

Мониторинг провел(и) Александр С.А. [подпись]

Дата 18.07.2019г.