

## Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	<b>КРИТЕРИИ</b>	<b>КОММЕНТАРИЙ</b>
2	Адрес нахождения	г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 25
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Состояние новой площадки. Лакокрасочное покрытие в отличном состоянии. Скамейки и урны - есть
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Винтовые соединения, соединительные хомуты и сварочные швы - в отличном состоянии. На высоте одного метра от земли видны 2 заклепки. Свободный доступ населения.
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Наземное покрытие - резиновая крошка в отличном состоянии. Отдельное ЭО. Освещение
7	Эксплуатирующая организация	ООО ЛТМСТ 8495 103 44 33

Мониторинг провел(и)

Александр С.А. [подпись]

Дата

18.07.2019г.