Мониторинг спортивных площадок

| 1 | Муниципалитет | Городской округ Люберцы |
|---|--|--|
| | КРИТЕРИИ | КОММЕНТАРИЙ |
| 2 | Адрес нахождения | 1. Mosepy11, ye. Hobas, |
| 3 | Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров) | Caecusaruce uslowie meorgagus. Sakor paccuuse noupural le sopocuera eschague Théoseurs noupacent (obnolить) opris emoing ursprima. Saborka a spino - ecuso. |
| 4 | Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры) | |
| 5 | Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющихся сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах | Bussobre coezencia, eveg. Roseesfila a elapura carbo l'oropromen coremosescen. Cleologuen goenga Ora apanagan |
| 6 | Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке | Hajemence recuposité - pequiobas upomina 6 onnementaire écomosimen. Ongenoure sa volvey men timb. |
| 7 | Эксплуатирующая организация | 0A0 ATMET 8495 1034433 |

Мониторинг провел(и) <u>Московичей С.М. Мониторинг</u> Дата <u>18.04</u> 2019 г.