

Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	КРИТЕРИИ	КОММЕНТАРИЙ
2	Адрес нахождения	г. Люберцы, ул. к/с. Красногорская, 9-56
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Чистота количестве поблеск спортивных площадок в здешних местах хорошие чистые урны и перекладин. Всё убрано, бегле коридоры.
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющихся сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Все соединения в физической форме.
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Покрытие футбольного поля - искусственное - ограждение краев. Надежное покрытие беговой дорожки, расположенной у баскетбольной и перекладин турника - в отличной состоянии. Всё исправно и в рабочем состоянии.
7	Эксплуатирующая организация	МОУ СОШ №10 8495 503 30 13

Мониторинг провел(и) Муниципальный Спорт Фонд
Дата 18.07.2019г.