

Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	КРИТЕРИИ	КОММЕНТАРИЙ
2	Адрес нахождения	г. Люберцы, ул. Пож. Калмыка, д. 42
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Тренажерная площадка нуждается в косметическом ремонте. Необходимо окрасить бордюры и ограждения. Урны с мусором. Лавочки - нуждаются в ремонте.
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Влажные соединения и соединительные хомуты в значительной степени ослабли. Швы сварные в норме - нарушения - трещины отсутствуют. Свободный доступ для населения.
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Наземное покрытие - резиновая крошка в хорошем состоянии. Видимое освещение площадки - есть.
7	Эксплуатирующая организация	ОАО ЛГРЭ 84951034433

Мониторинг провел(и) Масленникова Е.А.

Дата 18.07.2019г.