

Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	КРИТЕРИИ	КОММЕНТАРИЙ
2	Адрес нахождения	г. Люберцы, Октябрьский пр-кт, 9, г. 349 а
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Площадка находиться в удовлетворительном состоянии. Покрасочное покрытие в хорошем состоянии. Надежные стволы. Недостаток ремонтных нужд отсутствует. Спортивные зоренки в порядке.
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	Все сертификаты в порядке.
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющихся сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Все соединения и сварные швы в хорошем состоянии. Площадки держат тело в порядке.
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Наземное покрытие грунтовое зоренки - резиновая крошка, состояние хорошие. Освещение есть, охвачено
7	Эксплуатирующая организация	МУ ССТОР 8 495 554 62 27

Мониторинг провел(и) Абдуллаев Р.Р. Абдуллаев
Дата 19.07.2019г.