


## Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	<b>КРИТЕРИИ</b>	<b>КОММЕНТАРИЙ</b>
2	Адрес нахождения	г. Люберцы, Свободный д. 405 к. 3
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Хороший внешний вид. Лакокрасочное покрытие в хор. состоянии. Лавочки - есть. Опорные брусья (столбы) в урнах.
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Все соединения и крепления в хорошем состоянии.  Свободный доступ для граждан.
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Нужное покрытие - резиновая крошка - в хорошем состоянии.  Существует и освещение.
7	Эксплуатирующая организация	ОАО ЛГЖТ 8 495 103 44 33

Мониторинг провел(и)

Носовский С.А. 

Дата

19.07.2019 г.