

Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	<b>КРИТЕРИИ</b>	<b>КОММЕНТАРИЙ</b>
2	Адрес нахождения	проспект Ткарякова, д. 24/6
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Внешний вид хороший. Урн есть, ограждения нет. Оснащена сетью волейбольной сетью; сетка столов и скамеек.
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	оборудование: баскетбольные столбы и урны, скамьи для сетки волейбола закреплены надежно. Кольца баскетбольных колец покрыты - требует ремонта, свободны для движения.
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Наземное покрытие - травяной. Освещение - есть, но не работает.
7	Эксплуатирующая организация	

Мониторинг провел(и) Иванович С.С. [подпись]

Дата 17.07.2019