


Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	КРИТЕРИИ	КОММЕНТАРИЙ
2	Адрес нахождения	г. Люберцы, 14 Панковский пр-д, д. 2, к. 4
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Площадка требует косметического ремонта лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров. Необходимо ремонт и окраска ограждения. Лавочки и урны есть
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Все соединения в хорошем состоянии. Следующий дождь так повиснет
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Наземное покрытие в хорошем состоянии - резиновая крошка. Индивидуальное освещение - есть
7	Эксплуатирующая организация	ОАО АГСК 8 495 103 44 33

Мониторинг провел(и)

Золотенко С.А. 

Дата

19.07.2019