

## Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	<b>КРИТЕРИИ</b>	<b>КОММЕНТАРИЙ</b>
2	Адрес нахождения	г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 404
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Очень хорошее состояние новой площадки. Лакокрасочное покрытие отличное. Всё чистое и урно
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Состояние всех соединений - отличное (новое)  Свободный доступ для парковки
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Наземное покрытие - резиновая крошка - новое  Отдельное м. освещение
7	Эксплуатирующая организация	ОАО АГНЕТ 8495 103 44 33

Мониторинг провел(и)

Гавришвили Е.А. 

Дата

19.07.2019г.