

Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	<b>КРИТЕРИИ</b>	<b>КОММЕНТАРИЙ</b>
2	Адрес нахождения	г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 380 П
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Площадка для волейбола в хорошем состоянии. В некоторых местах, на столбах требуется покраска. Скамеек и урн - нет.
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Все соединения находятся в хорошем состоянии. Свободная доска для турников.
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Наземное покрытие - резиновая крошка в хорошем состоянии. Видеосъемное освещение - есть
7	Эксплуатирующая организация	информационный центр не уведомлен

Мониторинг провел(и) Иванов С.А.

Дата 19.07.2019г.