

Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	<b>КРИТЕРИИ</b>	<b>КОММЕНТАРИЙ</b>
2	Адрес нахождения	г. Люберцы, ул. Южная, д. 40
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Новое спортивное аэроуз 5 миссуаден: 1. Футб. поле с искусственным покрытием 2. Гимнастическая миссуадна 3. Миссуадна для баскетб. и волейбола 4. Сидовая миссуадна 5. Беловая дорожка Наличие урн и мусобу.
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Все соединения в хорошем состоянии.  Свободный доступ для граждан
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Наземное покрытие футбольного поля - искусственное травяное.  Наземное покрытие остальных миссуаден - резиновое покрытие.  Отдельное доп. освещение есть
7	Эксплуатирующая организация	ООО "Триумф" 5000 8 495 554 3077

Мониторинг провел(и) Александр С.А. Брусилов

Дата 19.07.2019г.