

Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	КРИТЕРИИ	КОММЕНТАРИЙ
2	Адрес нахождения	Железнодорожный пр-кт, д. 19/1
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Состояние новой площадки. Урны есть, навесов нет. Всё недавно окрашено и имеет отличный внешний вид.
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	Оборудовано на специальному оборудованию
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Окрашено - новое и красное. Все соединения оборудования для занятий физической культурой. Свободный доступ для населения.
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Наземное покрытие - новое в отличном состоянии. Освещения нет, но не предусмотрено.
7	Эксплуатирующая организация	ООО «РосаФорм» 8 498 505 50 05

Мониторинг провел(и)

Юлиана С.А. [подпись]

Дата 17.07.2019г. 14:37