

Мониторинг спортивных площадок

1	Муниципалитет	Городской округ Люберцы
	КРИТЕРИИ	КОММЕНТАРИЙ
2	Адрес нахождения	Новоселовский пр-кт, д.19 к.1
3	Внешний вид (опрятность спортивной площадки, наличие урн для мусора, состояние лакокрасочного покрытия турников, перекладин, брусьев, скамеек, уличных тренажеров)	Хороший внешний вид. Урны и лавочки есть. Спортивное оборудование в удовлетворительном состоянии и имеет хороший внешний вид.
4	Наличие сертификатов на установленное оборудование (турники, перекладины, брусья, скамейки, уличные тренажеры)	
5	Состояние и плотность винтовых соединений и соединительных хомутов, имеющих сварных швов (особенно на площадках оборудованных на территории стадионов) перекладинах турниках, брусьях, скамейках, уличных тренажерах	Все оборудование надежно закреплено. Соединительные элементы, сварные швы - в хорошем состоянии. Свободный доступ для инвалидов.
6	Состояние наземного покрытия (резиновая крошка, грунтовое покрытие) спортивной площадки. Наличие и состояние электроосвещения на спортивной площадке	Нужно поправить - резиновая крошка, сильно изношена и нуждается в замене. Наличие отдельное электроосвещение площадки.
7	Эксплуатирующая организация	ТОО «Красная Горка» 8 495 544 0449

Мониторинг провел(и)

Александр С.А. [подпись]

Дата 13.07.19 12:24